



Audi A3 Sportback

EZ 04/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 182.864km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Ambition, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P0AA157443	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.864km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 173.190km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Motorkontrolle leuchtet;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Interieur, Innenraum, beschädigt, Wertminderung, Motor, elektrischer Fehler, befunden ggf. instandsetzen, Karosserie, Delle / Lackschaden, Wertminderung; Motorkontrolle an!;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine

- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sportsitze
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Klimaautomatik
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Perleffekt-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- USB-Schnittstelle Audi exclusive
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

[illegible]

Service-Nachweise		Nachweis Nr.	23
Audi Dienst-Service: Ja / Nein ☒ Dienst-Service ☐ Inspektion		Service-Nachweise ☒ Langzeit-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Audi Inspektions-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi Inspektions-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic: Öl ☐ Zahnriemen		Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halbes Öl ☐ Tronic: Öl und Filter ☐ Lichtfilter	
am Stand 18.06.08 Multistationsverkauf: en-KFZ Audi-Service Wend 30.04.2020 Datum, Stempel mit Audi-Logo		am Stand 19.2.23 Multistationsverkauf: en Audi-Service Wend 26.2.24 Datum, Stempel mit Audi-Logo	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)




Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)