



Kia Picanto Spirit

EZ 11/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 214.906km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Picanto Spirit [DE - LimS5 1.2 EU5, Spirit, 2011 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNABX512AET660755	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.906km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.836km	Letzter Service am 01/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Motorkontrolle leuchtet;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; 1.Klappschlüssel defekt; Heckklappe lässt sich nicht öffnen; Fahrertüre lässt sich von innen nicht öffnen;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage

- | | |
|---|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Kühlergrill verchromt | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelkonsole Metall-Optik | • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Reifen-Reparaturset | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen verchromt | • Türgriffe innen Chrom-Optik |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALICE BLUE | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Service – Inspektion

MIT Abzempfung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion		Inspektion		Inspektion	
oder nach _____ km	oder nach _____ Monaten	oder nach _____ km	oder nach _____ Monaten	oder nach _____ km	oder nach _____ Monaten
durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____
km-Stand: _____	km-Stand: _____	km-Stand: _____	km-Stand: _____	km-Stand: _____	km-Stand: _____
☐ Shell Öl	☐ Anderes Öl	☐ Shell Öl	☐ Anderes Öl	☐ Shell Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Beschreibung/Viskosität: _____	Öl-Beschreibung/Viskosität: _____	Öl-Beschreibung/Viskosität: _____	Öl-Beschreibung/Viskosität: _____	Öl-Beschreibung/Viskosität: _____	Öl-Beschreibung/Viskosität: _____
Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐
Bremsflüssigkeit ☐	Bremsflüssigkeit ☐	Bremsflüssigkeit ☐	Bremsflüssigkeit ☐	Bremsflüssigkeit ☐	Bremsflüssigkeit ☐
Klimaanlagenwartung ☐	Klimaanlagenwartung ☐	Klimaanlagenwartung ☐	Klimaanlagenwartung ☐	Klimaanlagenwartung ☐	Klimaanlagenwartung ☐
Kühflüssigkeit ☐	Kühflüssigkeit ☐	Kühflüssigkeit ☐	Kühflüssigkeit ☐	Kühflüssigkeit ☐	Kühflüssigkeit ☐
Zuführen mit Spannrolle ☐	Zuführen mit Spannrolle ☐	Zuführen mit Spannrolle ☐	Zuführen mit Spannrolle ☐	Zuführen mit Spannrolle ☐	Zuführen mit Spannrolle ☐
Wartung nach Saisonlagen ☐	Wartung nach Saisonlagen ☐	Wartung nach Saisonlagen ☐	Wartung nach Saisonlagen ☐	Wartung nach Saisonlagen ☐	Wartung nach Saisonlagen ☐
Wartungsplan durchgeführt ☐	Wartungsplan durchgeführt ☐	Wartungsplan durchgeführt ☐	Wartungsplan durchgeführt ☐	Wartungsplan durchgeführt ☐	Wartungsplan durchgeführt ☐
Werkstatt-Stempel	Werkstatt-Stempel	Werkstatt-Stempel	Werkstatt-Stempel	Werkstatt-Stempel	Werkstatt-Stempel
Unterschrift _____	Unterschrift _____	Unterschrift _____	Unterschrift _____	Unterschrift _____	Unterschrift _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Wischer Korrosion;



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Anderer Schaden): Türe lässt sich von innen nicht öffnen ;



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)




Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappe öffnet nicht;



Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappe öffnet nicht;

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Klappschlüssel defekt;



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)