



Fiat Freemont Urban

EZ 04/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 185.281km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 13***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Freemont Urban [DE - Van5 2.0 Multijet 16V EU5, Urban DPF, 2011 - 2013]		
Kategorie Van	FIN 3C4PFABY6DT641734	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.281km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersitz integriert
- Kopfstützen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V Multijet KAT
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar / verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäcknetz
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

- | | |
|--|--|
| • Seitenairbag vorn | • Sensor-Paket |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Steckdose (12V-Anschluß) 4-fach |
| • Tagfahrlicht | • Touchscreen (8,4 Zoll) |
| • Travel-Paket | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterfahrschutz (schwarz) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor |
| • Einparkhilfe hinten | • Dachreling |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Keyless-Entry & Go |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Gepäck-/Laderaumabdeckung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Entfall 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)