



Opel Zafira A Selection Executive

EZ 10/2002 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 295.137km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira A Selection Executive		
Kategorie Van	FIN W0L0TGF7532064212	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 295.137km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2002	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(1 mm)



(1 mm)

Reifenschäden: 2 Winter 2 Sommerreifen

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CDR 500 (Radio/CD-Player)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsanlage: Lucas
- Cargo-Paket
- Check-Control-System
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Felgen mit 5-Loch-Befestigung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Laderaumabdeckung
- Lenkgetriebe (Fabrikat: TRW, Generation 2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)

- Rücksitzlehne klappbar
- Scheibenbremse hinten
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger teilweise lackiert
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multifunktionsanzeige
- Check-Control-System
- Laderaumabdeckung
- Original Fahrzeug Farbe: Saphirschwarz Mi2



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Batterie 66 Ah
- Design-Paket 2
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Generator 100 A
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Innenausstattung: Leder
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Motor 2,2 Ltr. - 108 kW 16V KAT (Z 22 SE)
- Parkpilotsystem
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Vorbereitung Telefon
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt
- Nebelscheinwerfer
- Wärmeschutzverglasung verstärkt (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Rost)



Fahrrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)