



Mazda 3 Signature

EZ 08/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 160.960km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Signature [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Signature, (Facelift) 2018 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN 3MZBN64660M346418	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.960km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.951km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben, Riss/Bruch	Kratzer, Kerben, Riss/Bruch	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	1415 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	215 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-LOOP
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang

• Gurtstraffer vorn	• Head-up-Display
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Internetbasierende Dienste
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Log-in-System	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT	• Multi-Commander
• Multi-Info-Display	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer LED	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Original Fahrzeug Farbe: SONIC SILVER	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Touring-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss	• USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)