



Fiat Scudo Panorama Executive L2H1 165 Multijet

EZ 09/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 154.414km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Scudo Panorama Executive L2H1 165 Multijet [DE - Bs4 165 Multijet DPF EU5, Panorama Executive L2H1, 2010 - 2016]		
Kategorie Van	FIN ZFA27000064336360	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.414km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	170 	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe elektronisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe verglast
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Luftfederung Hinterachse Up/Down-Funktion
- Radstand 3122 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür links mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links stufenlos höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Batterie 70 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Frontscheibe wärmedämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Look-Paket (1)
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW JTDM KAT
- Regen-/Lichtsensoren
- Rußpartikelfilter
- Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe

- | | |
|------------------------------|---|
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung rundum |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zuheizer | • Zusatzheizung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • USB-Schnittstelle |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Heckscheibenwischer | • Nebelscheinwerfer |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • 3.Sitzreihe mit Modularität Typ 3 | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte angefressen



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)