



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 05/2021 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 282.477km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZMX021300	-	282.477km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
07/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	110 PS (81 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
3	Ja	Unbekannt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d-Temp	6	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2021	Gelb	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	174g/km (NEFZ)		6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Dieselpartikelfilter voll; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer Lagerschaden Getriebe 4-6 Gang,;
Klimaanlage	Andere: Laut Einlieferer Klimaanlage kühlt nicht ;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer Heizungsunterstützungspumpe defekt/blockiert,

Zusatzinformationen

4 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Laut Einlieferer Kupplung defekt, ;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer Antriebswelle vorne links defekt, Querlenker und Traggelenke vorne, ;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radkappen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm

- | | |
|--|---|
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr) | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Tagfahrlicht | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abfallbehälter | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Regensensor | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Verformung)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Rost)




Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)