



Opel Vivaro Edition L

EZ 10/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 116.481km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEVFHKKMZ005611	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.481km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.041km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Doppelsitzbank vorn mit Staufach
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Getriebe 6-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Innenspiegel abblendbar
• Karosserie/Aufbau: Kasten	• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
• Klimaanlage	• Laderaumtrennwand geschlossen
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
• Radstand 3275 mm	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür rechts	• Servolenkung
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen schwarz
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung | • Erhöhte Nutzlast |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Fahrwerk erhöht |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Nebelscheinwerfer | • Opel Connect |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Schlechtwege-Paket | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • USB-Schnittstelle | • Unterfahrschutz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









28.10.2020 3003 AWZ00775 1 5306 --1760

N1 1877 195 3100 3100

VKEVF-AHKKM2005611 1500 1800

OPEL 1500 1800

V 63 2813 78

F 2500 750

AHK-B2F01E 215/65 R16 105T C

215/65 R16 105T C

VIVARO

PEUGEOT (F)

F2.2.GU.bef. b. 3,5 t

Van

715/2007*2018/1832A0

EUR06;WLTP;A0;PI/CI;N1 III, N2 e2*2007/46*0533*13

19.08.2020 K FU010946

Diebel 35A0 1997

00082

WW.AHK LT.EGTG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION:

000KG*

Bericht Nr. 12/38 vom 21.11.2024, 12:38 HU-Prüfziffer ukxaY01 Seite 1 von 2

nächste HU fällig November 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und ausgebracht.

Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.

WIDEXRA

Ihr Prüferingenieur

M.Sc. Christian Corinth

Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte				BBA				FBA			
kl. mm	daN	daN	Ant. min	Ant. min	Ant. min	Ant. min	Ant. min				
1	250	250	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
2	250	250	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0				

Druckdaten: 01.11.2024

Druckdaten: 01.11.2024

Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 08.05.25 km 3748

Motoröl: 3712312

Qualität: W. 30

Viskosität: W. 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: -20°C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

☒ Kraftstoffzusatz

Autoservice Partner

Ernst Dollo GmbH & Co. KG

Opel

21465 Reinbek

Telefon 04153 / 5999-0

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 08.05.25 km 3748

Motoröl: 3712312

Qualität: W. 30

Viskosität: W. 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: -20°C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz


Autoservice Partner

Ernst Dollo GmbH & Co. KG

Niederlassung Reinbek

Sehnsüßer Ring 1

21465 Reinbek



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Verformung)



Schweller rechts (Delle, Verformung)



Schweller rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden):
Korrosion