



Mercedes-Benz C 230

EZ 03/2006 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 195.029km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 230 [DE - Kb5 C 230 EU4, Elegance, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN WDB2032521F799778	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.029km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.497 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.749km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 233g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	265 	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,5 Ltr. - 150 kW V6 KAT
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Mittelarmlehne vorn
- Lenkrad (Leder)



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) |
| • Feuerlöscher | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Memory-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Lautsprecher vorn und hinten |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.03.2006	10999	11354001 2	5	1	1	1506100	1	228
01		0300	4526			1728		
WOB2032521F799778			1440			1600		
203 K			226			2105		
			1010			1135		
			1010			1135		
			82			72		
C 230			1800			750		
DAMLERCHRYSLER (D)			30555R16 91W					
PERSONENKRAFTWAGEN			20555R16 91W					
GESCHLOSSEN								
EURO 4			Größe			7		
5000R			61*85/14*0158*17					
0001	0462	2487				A	HUR70985	
ZU S 1 WW A ZU 15-20 L BIS 4620 L BIS 1800 U R BIS 1500 ZU								
7 1-8 3 H 1175 B ANH-BETR. WW ANH-LT ZOTQ/ABE DATUM ZUR EMI								
SSIONSKLASSE 01.03.2006								

Viehlburg
02.2028
01.06.2026

Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden Teil II
Hamburg

49

01.03.2006

10999

11354001 2

5

1

1

1506100

1

228

01

0300

4526

1728

WOB2032521F799778

1440

1600

203 K

226

2105

1010

1135

1010

1135

82

72

1800

750

30555R16 91W

20555R16 91W

Größe

61*85/14*0158*17

7

A

HUR70985

0001

0462

2487

ZU S 1 WW A ZU 15-20 L BIS 4620 L BIS 1800 U R BIS 1500 ZU

7 1-8 3 H 1175 B ANH-BETR. WW ANH-LT ZOTQ/ABE DATUM ZUR EMI

SSIONSKLASSE 01.03.2006

Viehlburg

02.2028

01.06.2026

HUR70985

01.03.2006

10999

11354001 2

5

1

1

1506100

1

228

01

0300

4526

1728

WOB2032521F799778

1440

1600

203 K

226

2105

1010

1135

1010

1135

82

72

1800

750

30555R16 91W

20555R16 91W

Größe

61*85/14*0158*17

7

A

HUR70985

0001

0462

2487

ZU S 1 WW A ZU 15-20 L BIS 4620 L BIS 1800 U R BIS 1500 ZU

7 1-8 3 H 1175 B ANH-BETR. WW ANH-LT ZOTQ/ABE DATUM ZUR EMI

SSIONSKLASSE 01.03.2006

Viehlburg

02.2028

01.06.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)