



BMW Basis

EZ 11/2014 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 86.545km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung Basis [DE - Lim3, 60 Ah (peak 125 kW), 2013 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WBY1Z21030V304946	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.545km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 86.539km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
170 km	22,0 kWh	5,0 h	8,0 h	360 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.				

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Andesit-Silber matt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Carumgrau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 125 kW (cont. 75 kW)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Design Atelier
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzausstattung: 4-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Neutronic |
| • Sprachbediensystem | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Schnittstelle |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Armauflage vorn |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik | • Comfort-Paket |
| • Comfort-Paket Advanced | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Getränkehalter | • Heizungs-/Klimaanlage: automatische Temperaturregelung (Wärmepumpe) |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • LED-Lichtelemente |
| • Licht- und Regensensor | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkassistent-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
- Uni-Lackierung Capparis-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)