



Fiat Panda 1.1 8V Active

EZ 10/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 159.862km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda 1.1 8V Active [DE - LimS5 1.1 8V EU4, Active, 2006 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA16900001545306	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.862km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.108 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 40 kW
- Rammschutzleisten seitlich
- Rücksitzbank klappbar
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GIALLO VANIGLIA/CORIANDOLO
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung elektrisch



Sonderausstattung

- Kopfstützen hinten gepolstert
- Radiovorbereitung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.10.09	4136	ALA00003X	2	01	40	/5000	152
M1	AF					3538	1578-1589
ZFA169000001545306		5				1540-1578	915-951
FIAT						60	
169						119	1255
AXA1A						730	640
00G						730	640
						80	3750
FIAT PANDA						800	350
FIAT (1)						155/80	R13 79T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						155/80	R13 79T
Mehrzweckfahrzeug							
70/220*2003/768							1/-
4;5L							e3*2001/116*0151*10
29.05.08						K	GNB40651
0001	0463	1108					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)