



Opel Grandland Ultimate

EZ 10/2019 | Geländewagen | Autogas | Automatikgetriebe | 97.787km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Ultimate [DE - SUV5 1.6 Turbo EU6d-T, Ultimate, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZ45GF2KS297451	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.787km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.834km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP) 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)
Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Gasanlange nachträglich verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Abbiegelicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dach schwarz lackiert	• Dachreling silber
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Ergonomiesitz vorn links	• Ergonomiesitz vorn rechts
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Feststellbremse elektrisch	• Frontscheibe geräuschkämmend
• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Heckleuchten LED	• HiFi-System / Sound-System Denon Premium
• Innenraum-Paket	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Kamerasystem 360°	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 1,6 Ltr. - 133 kW 16V Turbo	• Nebelscheinwerfer
• Opel Connect	• Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT RED
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
• Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert	• Radstand 2675 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Seitenairbag vorn
• Sitzbelüftung vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED
• Technologie-Paket Park & Go Premium	• Textilfussmatten
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• USB-Schnittstelle
• Unterfahrschutz	• Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Allwetter-/ Ganzjahresreifen	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	• Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	• Grip-Control

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Pedale Aluminium | • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold |
| • Sitzheizung hinten | • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















6 Servicebestätigung

TRAUSCH HERZEN BEI
42572 km

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: 09.04.2017 73072	Datum: 6.9.22 km 48164	Datum: 08.07.22 63588
Motoröl:	Motoröl:	Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 0 W 30	Viskosität: 0 W 30	Viskosität: 0 W 30
Gefahrschutz, Kühlfüllstand: °C	Gefahrschutz, Kühlfüllstand: -30 °C	Gefahrschutz, Kühlfüllstand: °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kaltwasserpumpe	☒ Kaltwasserpumpe	☒ Kaltwasserpumpe
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter	☒ Gasfilter	☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz	☒ Kraftstoffzusatz	☒ Kraftstoffzusatz

Dechert
Rhein-Neckar GmbH
OPEL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)