



Renault Captur Helly Hansen

EZ 08/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 153.817km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Helly Hansen [AT - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU5, Helly Hansen ENERGY, 2014 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RDA1H52387341	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.817km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.556km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	250 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Design-Paket
- Drehzahlmesser
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe 5-Gang	• Gurtstraffer
• Handschuhfach mit LED-Beleuchtung	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Heckzierleiste Chrom	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik-Paket	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Licht- und Regensensor	• Look-Paket rot (innen)
• Mittelkonsole	• Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2606 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt/klappbar	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung elektrisch
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Vorbereitung Telefon	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| • Reserverad als Notrad | • Sonderlackierung Metallic Dezir Rot |
|-------------------------|---------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Nr. 141/2023/2023
Seiten Nr. 0002

Registrierung:	Insulation-Nr.: 021/18627	Datum:	14.09.2024
Insulation:		Werk:	Handel
Abgibt Art:	VPF20247473218147	Typ:	6
Abgibt Nr.:	00000000000000000000	Erstellung:	20.08.2015
Werkzeug:		Polyspanne:	1000 N
		Techn. Abh. Normen:	

0. Wenn Prüfung wurde folgende Daten und Mängel festgestellt:

Bestandteile Wirkung und Widerstand:

Wirkung	Widerstand	Temperatur	Temperatur
1.230 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

Feuchtheitsmessung:

Wirkung	Widerstand	Temperatur	Temperatur
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.2.0. Prüfung:

Wirkung	Widerstand	Temperatur	Temperatur
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.3. Auffassung § 5.3.3. Nachprüfung:

Bemerkung: Nachprüfung wurde keine Mängel festgestellt.

0.4. Ergebnisse:

Wirkung	Widerstand	Temperatur	Temperatur
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.5. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.6. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.7. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.8. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.9. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.10. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.11. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.12. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.13. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.14. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.15. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.16. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.17. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.
1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A	1,110 V 0,01 A

0.18. Weitere Angaben:

Werkzeug:

Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr.	Werkzeug-Nr
--------------	--------------	--------------	-------------

[illegible]


9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: 16.8.2017	☒ Renault Wartung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Reparaturen:
Km-Stand: 88977	Renault Hohenstadt	
Rechnungs-Nr.: 1023	2420 Wien, Gervillengasse 11	
Stempel: G.F. PF	Stempel: G.F. PF	

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 16.8.2017	☒ Renault Wartung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Reparaturen:
Km-Stand: 88977	Renault Hohenstadt	
Rechnungs-Nr.: 1023	2420 Wien, Gervillengasse 11	
Stempel: G.F. PF	Stempel: G.F. PF	

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: 16.8.2017	☒ Renault Wartung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Reparaturen:
Km-Stand: 88977	Renault Hohenstadt	
Rechnungs-Nr.: 1023	2420 Wien, Gervillengasse 11	
Stempel: G.F. PF	Stempel: G.F. PF	

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 16.8.2017	☒ Renault Wartung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Reparaturen:
Km-Stand: 88977	Renault Hohenstadt	
Rechnungs-Nr.: 1023	2420 Wien, Gervillengasse 11	
Stempel: G.F. PF	Stempel: G.F. PF	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)




Rad (Rost)



Fahrtür (Delle)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)