



Renault Scenic Avantage

EZ 03/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 276.684km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 93***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Avantage [DE - Van5 1.6 16V, Avantage, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN VF1JM1R0535606931	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 276.684km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 191.910km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	180 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Türen knarzen.


Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Confort-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Parkbremse elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Getriebe 6-Gang
- Außentemperaturanzeige
- Fairway-Paket
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW 16V
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung





Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)