



Citroen C3 1.1 Confort

EZ 10/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 999.999km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 1.1 Confort [DE - Lims5 1.1, Confort, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7FCHFXC28925425	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 999.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.124 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Batterie tiefentladen km stand konnte dadurch nicht geprüft werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 44 kW
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Zeituhr (digital)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Bordcomputer
- Airbag Fahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS FER
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zusatzbremsleuchte
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Armlehnen an Vordersitze
- Rücksitz geteilt
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Fernbedienung am Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)