



Volkswagen Touran Highline

EZ 10/2004 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 365.000km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Highline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ5W059323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 365.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 261.286km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2004	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	150	Beifahrtür	220 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Technik-Paket
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: red spice metallic



Sonderausstattung

- 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Klimaautomatik
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)