



## Mercedes-Benz 114/116 CDI, 119 CDI/BT extralang

EZ 01/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 101.763km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 86\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                       |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>114/116 CDI, 119 CDI/BT extralang [DE - KaDK4 114 CDI/BlueTEC EU6, extralang, 2016 - 2020] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>W1V44770513686473                                                                                              | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>101.763km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                      | Leistung<br>136 PS (100 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                          |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                          | Letzter Service<br>36.439km                  | Letzter Service am<br>08/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6c                                 | Sitze<br>6                                                                                                            | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>01/2020                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                         | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Behördenfahrzeug                  |                                                                                                                       | CO2-Emissionen<br>174g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,  
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,  
Kerben,  
Riss/Bruch



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 215  |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 200  |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 110                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 115                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 110                                                                                       |
| Motorhaube              | 220  | Heckklappe               | 130                                                                                       |
| Dach                    | 105                                                                                     |                          |                                                                                           |



# Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • 3. Bremsleuchte                                     | • Adaptives Bremslicht                                                  |
| • Airbag Beifahrerseite                               | • Airbag Fahrerseite                                                    |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)                  | • Anti-Blockier-System (ABS)                                            |
| • Antriebsart: Heckantrieb                            | • Anzeige für Waschwasserstand                                          |
| • Ausführung: Vito Mixto                              | • Außenspiegel asphärisch, beide                                        |
| • Außentemperaturanzeige                              | • Befestigungsschienen für Dachträger                                   |
| • BlueEfficiency-Paket                                | • Bremsassistent                                                        |
| • Bremssystem mit ABS+ASR                             | • Deckenleuchte im Laderaum                                             |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                | • Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistentz-System: Pannenmanagement             | • Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent                           |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts                  |
| • Fensterheber elektrisch 2-fach                      | • Frontscheibe mit Scheibenantenne                                      |
| • Generator 150 A                                     | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                               |
| • Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)                    | • Getränkehalter hinten                                                 |
| • Getränkehalter vorn                                 | • Gurtstraffer                                                          |
| • Haltegriff Beifahrerseite                           | • Handschuhfach abschließbar                                            |
| • Holzfussboden im Laderaum                           | • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard                                    |
| • Karosserie/Aufbau: extra lang                       | • Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste                        |
| • Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.                   | • Lastenverankerung / Verzurrösen                                       |

|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Mercedes-Benz Notrufsystem                                     | • Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT                              |
| • Nebelschlussleuchte                                            | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS                         |
| • Partikelfilter                                                 | • Radstand 3430 mm                                             |
| • Rückspiegel innen                                              | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                          |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung            | • Servolenkung                                                 |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                  | • Start/Stop-Anlage Motor                                      |
| • Tagfahrlicht                                                   | • Verkleidung Fenstersäulen                                    |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser                        | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch             |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: obere Hälfte Hartfaser           | • Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen        |
| • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                           | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                             |
| • Wegfahrsperre                                                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                        |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t                                      |                                                                |



## Sonderausstattung

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung         | • Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)                 |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide      | • Dachverkleidung                                            |
| • Kindersicherung                                        | • Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz) |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik)                       | • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum                   |
| • Nebelscheinwerfer                                      | • Reifendruck-Kontrollsystem                                 |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber     | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz          |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                    |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank              |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard                 | • Vlies-Batterie 92 Ah                                       |
| • Wärmeschutzverglasung                                  | • Zweiwege Lautsprecher vorn                                 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos



















|                                             |      |           |                      |          |            |     |
|---------------------------------------------|------|-----------|----------------------|----------|------------|-----|
| 31.01.20                                    | 2222 | ARR004103 | 2                    | 01       | 100 / 3800 | 18: |
| N1                                          | BB   |           | 5370                 |          | 1928       |     |
| W1V44770513686473                           | 7    |           | 1896                 |          | 2142       |     |
| Mercedes-Benz                               |      |           |                      |          |            |     |
| 639/4                                       |      |           | 187                  | 3050     | 3050       |     |
| MXA7L305EXX                                 |      |           | 1550                 | 1650     |            |     |
| 3SLP3X26BEXX                                |      |           | 1550                 | 1650     |            |     |
| -                                           |      |           | 78                   | 2850     | 75         |     |
| Vito                                        |      |           | 2000                 | 750      | 6          |     |
| Mercedes-Benz                               |      |           | 205/65R16C           | 107/105T |            |     |
| Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t                       |      |           | 205/65R16C           | 107/105T |            |     |
| Van                                         |      |           |                      |          |            |     |
| 715/2007*2017/1347AF                        |      |           |                      |          | 0/-        |     |
| EURO6;WLTP;AF;PI/CI;N1 III                  |      |           | N2e1*2007/46*0458*18 |          |            |     |
| Diesel                                      |      |           | 22.10.19             | K        | FP8252     |     |
| 0002                                        | 36AF | 2143      |                      |          |            |     |
| zu 20: max.1971*AHK 1t. EGTG*S.1:max. S-P1. |      |           |                      |          |            |     |

1925

2015 RELEASE UNDER E.O. 14176



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)





Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)





Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)





Schweller links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)





Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)





Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Anderer Schaden): Dellen