



## Volkswagen Crafter 35 mittel L2 Doppelkabine

EZ 12/2011 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 187.652km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 83\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                      |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Crafter 35 mittel L2 Doppelkabine [DE - PrDK4 35 2.0 TDI EU5, L2, (Facelift) 2011 - 2013] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Pritschenwagen                          | FIN<br>WV1ZZZ2FZC7006140                                                                                             | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>187.652km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                     | Leistung<br>143 PS (105 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                               | Letzter Service<br>142.485km                | Letzter Service am<br>03/2022            |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>6                                                                                                           | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2011                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                      | CO2-Emissionen<br>244g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>9.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

  
(4 mm)

Vorne rechts

  
(4 mm)

Hinten links

  
(4 mm)

Hinten rechts

  
(4 mm)

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 75                       | Beifahrertür             | 85                       |
| Kotflügel vorne links   | 85                       | Kotflügel vorne rechts   | 115                      |
| Türe hinten links       | 80                       | Türe hinten rechts       | 85                       |
| Seitenteil hinten links | -                        | Seitenteil hinten rechts | -                        |
| Motorhaube              | 90                       | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 90                       |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                             |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                             |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                             |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                             |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Lüfter laut;;<br>Beim Geräusch: Vibrieren; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;<br>Kühlleistung ungenügend;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW TDI
- Radstand 3665 mm
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 4er-Sitzbank (Doppelkabine)
- Fensterheber elektrisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Servolenkung



## Sonderausstattung

- Ablagen: Deckel für Armaturentafel oben
- Blinkleuchten seitlich
- Außentemperaturanzeige
- Bordwerkzeug und Wagenheber

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten verstärkt   | • Fahrwerks-Paket A                                               |
| • Handschuhfach abschließbar               | • Innenspiegel abblendbar                                         |
| • Markierungsleuchten seitlich             | • Reserverad in Fahrbereifung                                     |
| • Rückwand mit Fenster                     | • Schlechtwege-Fahrwerk verstärkt                                 |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)             |
| • Vorderachse verstärkt                    | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder                              |
| • Audiosystem RCD 2001                     | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                   |
| • Airbag Fahrerseite                       | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                      |
| • Klimaanlage                              | • Stabilisator hinten                                             |
| • Stabilisator vorn verstärkt              | • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)