



Hyundai i30 Intro

EZ 08/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 50.966km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Intro [DE - LimS5 1.4 T-GDI EU6, Intro (EURO 6), 2017 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN TMAH3513AJJ017151	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 50.966km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.353 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.149km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	170	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	160
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Auf Video hörbar leichtes klappern;

Zusatzinformationen

Unfall, Heck, Seite links;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Abbiegelicht
• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem: Radio RDS	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Digital-Paket
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	• Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
• Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
• Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode)
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterzierleisten verchromt	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Frontscheibe wärmedämmend

• Funktions-Paket	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill verchromt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchte	• Luftdüsen hinten
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger vorn mit Projektor-Nebelscheinwerfer	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zündschloss beleuchtet
• Radioempfang digital (DAB)	• Farbdisplay (5,0 Zoll)
• Rückfahrkamera	• Einparkhilfe hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad (Leder)
• Tagfahrlicht LED	• Projektor-Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: Demitasse Brown / MET	



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Plus-Paket
• Audio-Navigationssystem	• Knieairbag
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)