



Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

EZ 10/2005 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 292.563km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 200 Kompressor [DE - Ca2 SLK 200 K EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714421F103236	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 292.563km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 266.323km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2005	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 218g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	395 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	185 	Heckklappe	160
Dach	105 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug mit eingetragener Leistungssteigerung; Radio nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Reiserchner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Tempomat
- Windschott (Netz)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Original Fahrzeug Farbe: TELLURSILBER



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) | • Batterie verstärkt |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Getränkehalter vorn |
| • Klimaautomatik (Thermatic) | • Kopfraumheizung (Aircarf) |
| • Metallic-Lackierung | • Reifendruckwarner |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Dachträgersystem |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sport-Fahrwerk |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Serviceheft		Servicebericht	
Kennzeichnung des Kundenwagens: Typ: <u>1103 24</u> Datum: <u>26.6.2013</u> km: <u>406524</u> Reparatur-Arzt: <u>NR</u>		ASSYST PLUS Werkstattnummer: <u> </u> Tag: <u> </u> Werkstatt: <u> </u> km: <u> </u> Nachschleife: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>		Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon: <u> </u> E-Mail: <u> </u>	
Werkstattdaten: Name: <u> </u> Adresse: <u> </u> Telefon			

Serviceheft

Serviceberichte

WSD 17144 21F 103 736

PKW-Service-Prüfung

29.06.2013

2013/5

km-Stand

Reparatur-Arzt: Nr.

MobilLife:

Ja Nein

Modell:

Garantie gegen Durchbohrung:

(bis zum nächsten fälligen Service)

REINHART
Automobilservice

Martin Reinhart
reinhart@mycarservice@gmx.de
+49 9323 93940
Rugplatzstraße 31
93041 Kelheim

Unterheft: / Vorgang: Mercedes-Benz C-Klasse (W201)

ASSYST PLUS

Verkettcode

Reife/Zust

Reife/Zust

Erneuert:

Ja Nein

Motoröl

Öl-Automatikgetriebe

Bremsschlauch

Kühler

Brennende Vorderachse

Brennende Hinterachse

Wahlrührer

Kontrollier

Luftdruck

Qualität

Zurück

Ölmarke/Viskosität Motor

Ölmarke/Viskosität Automatikgetriebe

48

Bankleiste		Serviceberichte	
WOB 4114421FJ0313G7 Wochentag: 24.12.2024 13:44:45 Datum: 23.02.25		ASSYST PLUS 3660 F Werkplattzeit: 1:208 Restlebenszeit: X-X Restlebensdauer:	
Modell-Nr. Version Service-Code (Dienstleistung) (Siehe unten: Kosten (Übigen Service))	Ja ☐ ☒ ☒ ☒	Erneuert: Myxion Öl - Automatik-Grünblei Bremsflüssigkeit Kugelschmier Bremsbeläge Vorderachse Bremsbeläge Hinterachse	Ja Nein ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐
IGLHAUT® GmbH Aquatherm - Ein- und Zweifach-Service und -vers. e.V. 97738 Kitzingen, Max-Planck-Str. 2 Telefon 0 93 21 / 9 35-0		Ölmotore-/Wasserpumpen Myxion 7233 Ölmotore-/Wasserpumpen Automatik-Grünblei	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)