



Ford Kuga Individual

EZ 04/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.836km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Individual [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Individual 4x2 Start/Stopp, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAGA14605	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.836km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.703km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Parkpilotsystem hinten | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Seitenairbag vorn |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Kopf-Schulter-Airbag hinten |
| • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Design-Paket | • KeyFree-Paket |
| • Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) | • Winter-Paket |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • KeyFree-System | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • 9 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Ford SYNC 2 mit Navigation | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Version Systemdaten-Anwendung	4.28.1
(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA) vom 11.06.2025, Kontrollnummer: NW-1-15-0055-83	Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.	
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit.	
* Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts Profiltiefe nahe Verschleißgrenze von 1,6mm, in Kürze erneuern (HWW)	
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung	06.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.	

[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Ablieferungs-Inspektion

① Datum: 24.6.21

② Kilometerstand: 5321

③ Fahrzeugtyp: 93700

④ Inspektion: 25

⑤ Nächste Wartung/MW: 6.18 / 25324

WALTER
Hauptstraße 2 • 12428 Berlin
Tel: 030 91-979 40 • Fax: 030 91-979 40

⑥ Wenn Service-Intervall abgelaufen ist: ☐

⑦ Wenn Service-Intervall abgelaufen ist: ☐

⑧ Unterschrift: [Signature]

⑨ Nächste Wartung/MW: []

⑩ []

⑪ []

⑫ []

⑬ []

⑭ []

⑮ []

⑯ []

⑰ []

⑱ []

⑲ []

⑳ []

㉑ []

㉒ []

㉓ []

㉔ []

㉕ []

㉖ []

㉗ []

㉘ []

㉙ []

㉚ []

㉛ []

㉜ []

㉝ []

㉞ []

㉟ []

㊱ []

㊲ []

㊳ []

㊴ []

㊵ []

㊶ []

㊷ []

㊸ []

㊹ []

㊺ []

㊻ []

㊼ []

㊽ []

㊾ []

㊿ []

20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)