



Seat Alhambra Style

EZ 11/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 278.455km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style [AT - Van5 2.0 TDI EU5, Style, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZCV508537	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 278.455km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.098km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill mit Chromrand	• Lendenwirbelstütze verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn	• Modellvariante CO2-optimiert (Ecomotive)
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Original Fahrzeug Farbe: COSA YELLOW/RAPSGELB
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiosystem SEAT Sound-System 3.0 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Doppelklimaanlage (Climatronic)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent inkl. Multifunktions-Kamera und Verkehrszeichenerkennung
• Gepäcknetz	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraum-Paket	• Metallic-Lackierung
• Rückfahrkamera	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzheizung vorn	• Winter-Paket 1

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Rost)



Fahrtür (Delle, Rost)



Fahrtür (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)