



Mercedes-Benz CLS 320 / 350 CDI

EZ 02/2010 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 332.059km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 320 / 350 CDI [DE - Lim4 CLS 320 CDI EU4, DPF, (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2193221A160337	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 332.059km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 231.401km	Letzter Service am 03/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	600 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	350 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung Luftfahrwerk

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar (Verbundglas)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe Verbundglas
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht | • Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Metallic-Lackierung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reserverad als Notrad | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Seitenairbag (Sidebag) hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio (CN)	Datum: Laufleistung: Service:	22.01.2016 231401 km Groß
Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio (CN)	Datum: Laufleistung: Service:	12.01.2015 179411 km Groß
Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio (CN)	Datum: Laufleistung: Service:	20.05.2014 154461 km Klein
Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio (CN)	Datum: Laufleistung: Service:	15.10.2013 128802 km Groß
Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio	Datum: Laufleistung: Service:	09.07.2012 77492 km Groß
Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio	Datum: Laufleistung: Service:	14.11.2011 52610 km Klein
Mercedes-Benz	GINO S.p.A. Via Torino 234 Madonna Dell'Olio	Datum: Laufleistung: Service:	18.02.2011 25964 km Klein

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)