



Mercedes-Benz C 180 Kompressor Indianapolis

EZ 11/2003 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 160.239km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 Kompressor Indianapolis		
Kategorie Coupé	FIN WDB2037461A581761	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.239km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.642km	Letzter Service am 03/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 209g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Lautsprecher vorn und hinten
- Lautsprecher vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 62 Ah
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lautsprecher vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
- Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V
- Reiserechner
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sondermodell Indianapolis
- Tempomat
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG



Sonderausstattung

- Antenne hinten für Telefon
- Getriebe Automatik - Varianten
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Änderungsjahr mit Code 804
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Lenkrad (Leder)
- Reserverad als Notrad
- Schiebedach (Varianten)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Serviceheft

Bestätigungen

Serviceeinträge

ASSYST

Stunde

von bis

Reparaturkosten für
Ersatzteile und für
Arbeitslohn in Tagen
Materialkosten
Sonstiges

Einsparung

Motoren

Kupplungen

Gelenke

Achsenbagger

Wahlkraft Luftmassenmesser

Materialkosten

Ja Nein

✓ Dichtung

✓ Lufthilfe

✓ Zerstreuung

✓ Kalkulationen

✓ Kontrollen

✓ Stafrufen

Ja Nein

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zustatzen (je nach Art
Stunde oder Menge Material)

KW

SCHNELLER SERVICE
MERCEDES-BENZ
REPARATUR-UND
WARTUNGSGESAMT
MERCEDES-DEUTSCHLAND AG
OLDFIELD 22
MERCEDES-DEUTSCHLAND AG
TEL: 040 25 00 00 00
FAX: 040 25 00 00 00

Service- und Reparatur-Zentrum, 22000 Hamburg, 22000 Hamburg

ASSYST

KW

Datum

von bis

Reparaturkosten für

Ersatzteile und für

Arbeitslohn in Tagen

Materialkosten

Sonstiges

17.03.03
41948

155220

15

15030

Einsparung

Motoren

Kupplungen

Gelenke

Achsenbagger

Wahlkraft Luftmassenmesser

Materialkosten

Ja Nein

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zustatzen (je nach Art
Stunde oder Menge Material)

KW

MERCEDES-DEUTSCHLAND AG
REPARATUR-UND
WARTUNGSGESAMT
MERCEDES-DEUTSCHLAND AG
OLDFIELD 22
MERCEDES-DEUTSCHLAND AG
TEL: 040 25 00 00 00
FAX: 040 25 00 00 00

Service- und Reparatur-Zentrum, 22000 Hamburg, 22000 Hamburg

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Schiebedach öffnet nicht



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Rohrleitung nicht original!



Innenraum (Verschleiß)