



Mazda 3 Sports-Line

EZ 10/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 143.783km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Sports-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN JMZBM546611183975	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.783km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.860km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	345 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- CD-Player
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|--|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Leseleuchte vorn | • Licht-Paket |
| • Log-in-System | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sound-System BOSE |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Touring-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Audiosystem mit 9 Lautsprecher |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Einparkhilfe hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Sonderlackierung Rubinrot Metallic |
| • Technik-Paket | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) |
| • Dynamisches Kurvenlicht (AFS) | • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)