



Mercedes-Benz B 180 CDI / d

EZ 05/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 131.827km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 CDI / d [DE - Van5 B 180 CDI / d EU5, DPF, 2013 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462121N092371	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.827km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.766km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	140	Heckklappe	170 
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht LED, rund |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| • Parameterlenkung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Einstiegschienen vorn (Edelstahl) | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenhimmel schwarz | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Raucher-Paket |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Paket |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Parameterlenkung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)




Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)