



Opel Adam Jam

EZ 07/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 204.086km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Jam [DE - LimS3 1.4 EU5, Jam, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08E6098137	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.086km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 189.353km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Fahrwerk macht quietschende Geräusche ;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Chrome-Paket	• Einstiegsleisten (Aluminium)
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Frontscheibe getönt	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter hinten
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Jam	• Karosserie: 3-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Lenkung mit City-Modus
• Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V	• Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem

- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung




Sonderausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Design-Ausführung
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel Color
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Twisted-/Color-Paket Red
- Winter-Paket
- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Info-Display, groß
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)