



Volkswagen Transporter Pritsche Doppelkabine lang

EZ 03/2018 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 285.811km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Pritsche Doppelkabine lang [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2016 - 2019]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZJX024107	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 285.811km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.631km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Zündschloss hakt sporadisch; Schwungrad klappert; Fehler "Schaltungsrohr klemmt"; Ladedruckrohr über Turbolader ölig (Turboladerschaden möglich); Injektoren nass;;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage kühlt nicht (ggf. Kompressor defekt);

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Geräusch hinten links (Bremsattel hat Spiel);
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Bügel
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckscheibe heizbar |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder | • Lautsprecher (2) |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Doppeltonfanfare |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Sicherheitsgurt wurde in der 2. Sitzreihe ausgebaut