



Volkswagen Transporter lang FWD

EZ 12/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 118.602km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter lang FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, lang, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZNH033466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.602km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.189km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	750 
Motorhaube	180 	Heckklappe	190 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Behobener Schaden

Laut Einlieferer Reparierter Schaden in Höhe von 6243€

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel konvex, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	• Bordwerkzeug
• Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Frontscheibe Verbundglas
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Generator verstärkt
• Handschuhfach abschließbar	• Handschuhfach beleuchtet
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Kraftstofftank: 70 Ltr.
• Kühlergrill mit Chromleisten	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radkappen	• Radstand 3400 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Fensterheber elektrisch	• Wärmeschutzverglasung
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch	• Verzurrösen Laderaum
• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth	• Airbag Beifahrer abschaltbar

- | | |
|--|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) |
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abfallbehälter | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Mobile Online Dienste App-Connect | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten und Ablagefach (klappbar) Rückenlehne |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t | • Regensensor |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Notrufsystem |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrwerk: Federung, Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt (schlechtwegetauglich) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |


- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Rückfahrkamera |
| • Zuheizer | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.12.2021	D603	BTX34688	2	11	110/3250	182
M1	AF		5355		1904	
WVZZZZ7HZNH033466	B		1980		1994	
VOLKSWAGEN VW				100		
ZHC			203	8000	3000	
VEDNAA300XD			1680	1600		
LNFD7FD7DV00116VVR24BI2A910A			1680	1600		
KOMBI			71	2813	163	
VOLKSWAGEN-VW			2500	750		
FZ 2 PERS BEFB. & SPL			215/65 R16C 106/104T			
MEHRZWECKFAHRZEUG			215/65 R16C 106/104T			
715/2007/2018/1832AP			BLAU		5	
EURO6/WLTP-AP; M; N1 I			E1*2001/116*0220*67			
DIESEL			22.07.2021	K	GF378548	
0002	36AP	1968				
F 1/F 2 +100 U. 7.2/8.2 +75 B.ANHANGETRIB*TECHN.ZUL.GES-						
MASS E D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK						
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANK.BETR.F.TEMP.100 KM/H						
GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*HOHE BIS 2298*WW.AHK.LT.EG						
TG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden, Rost)




Schweller rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)