



Opel Corsa 1.2 Classic

EZ 03/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 81.259km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa 1.2 Classic		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXLUPMHDP4068810	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.259km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.952km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Bei der Befestigung: fehlerhaft;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.03.2023	1889	ABT00168 9	2	1	55/5750	174
M1	AB		4655		1745	
VXKUPHMHDP4068810		7	1435		-1055	
OPEL				55		
U			121	1550		1550
P			782	870		
HMHD-X1B500			782	870		
			74	3750		68
CORSA			500	500	5	
PSA AUTOMOBILES (F)			195/55 R16 91H			
F.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 91H			
Schräghecklimousine						
715/2007*2016/1B32AP			Rot		3	
EURO6;WLTP:AP:PI/CI; M, N1 I			82*2007/46*0639*23			
Benzin			30.12.2022		X	GQ383782
0001	36AP	1199				
WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2023*						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)




Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)