



Volkswagen Golf Plus Goal

EZ 11/2006 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 297.456km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Goal [DE - LimS5 1.9 TDI EU4, Goal DPF, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZ7W553416	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 297.456km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 294.961km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	95	Heckklappe	145
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölverlust an Vakuumpumpe;; Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: Black Magic Perleffekt
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn

- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.11.06	0603	ACV000613	2	01	77	4000	185
M1	RF		4206-4302		1759		
WVWZZZ1KZ7W553416	7		1565-1592		1470-1647		
VOLKSWAGEN, VW				75			
1KA			146	2000	2000		
AFBLSX0			1080	970			
FM5FM5A4032N76GN1			1080	970			
			77	3000	72		
GOLF PLUS			1400	730	5		
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T				
fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T				
Mehrzweckfahrzeug							
70/220/EWG*2003/76B/EG							
EURO 4							
Diesel			el*2001/116*0304*06				
0002	0462	1896	25.04.06		FC809016		
F.1/F.2:+25 u. 7.2/8.2:+35							
b.Anhängebetrieb*0.1:1700 b							
is 8% Steig.+zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3400kg*Fz ist mit							
werksseitig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.							
f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.VG.z.9.Ausn.Vo.							
z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*www.AHK-It.ETG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)