



Skoda Karoq Soleil

EZ 11/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 89.716km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Soleil [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Soleil, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJR9NUXL5014103	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.716km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 73.082km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

vehicle.damage-label.porous

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(8 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

vehicle.damage-label.porous, Felgenkratzer vorhanden

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Benzin Geruch im Motorraum ; Beim Geräusch;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beleuchtungs-Paket LED
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Graphit Grau
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Kopf-Airbag-System
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA CRYSTAL/CRYSTAL BLACK
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2638 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegshilfe Easy-Entry	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Metallic-Lackierung Premium
• Phonebox mit WLAN	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic
• Sitzheizung vorn + hinten	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)

- Sportsitze

- Sprachsteuerung für Infotainment-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

SKODA Service-Nachweise		
Komplettcheckliste		
Technische Daten Fahrzeugnummer Typbezeichnung Datum der Auslieferung Kfz-Unterschiedswerte	Motorbauart/Leistung KAT/OT vom Typ/100kW 2516 A 18 14 kW/19,27 10000 km	
Inspektion mit Checkliste (Hersteller) Datum Fachbetrieb Auftragsnummer Motor-Mod.-Glossart Nr. Durchgeführte Zusatzarbeiten	05.05.08 7932 km 244500 14 388 200 Durchgeführte Zusatzarbeiten	
Durchgeführt von:	☒ Ölwechsel ☒ Bremsenprüfung System ☒ Erweiterter Inspektionsumfang Auftragsnummer / Serial # / 10	
Autorisierter Service Partner Unterschrift:	Kompletter Öl- u. Öl- Service Dr. Richard 14	
Inspektion mit Checkliste (Hersteller) Datum Fachbetrieb Auftragsnummer Durchgeführte Zusatzarbeiten	05.05.08 7932 km 244500 14 388 200 Durchgeführte Zusatzarbeiten	
Durchgeführt von:	☒ Ölwechsel ☒ Erweiterter Inspektionsumfang Auftragsnummer / Serial # / 10 Seriennummer / Kfz-Unterschiedswerte Seriennummer / Kfz-Unterschiedswerte Seriennummer / Kfz-Unterschiedswerte	
Autorisierter SKODA Service Partner Unterschrift:	Kompletter Öl- u. Öl- Service Dr. Richard 14	

SKODA Service-Nachweis		 SKODA
Inspektion		
Datum	21.02.2019	
Leistung	24747 km	
Auftragsnummer	3123189	
Meile Odometer 104.943.227		
Durchgeführte Zusatzarbeiten:	☒ Brandprüfservice ☒ Erweiterte Inspektionsungf. Austausch Bohrmass Kit 2019/04/01 10 34466 Wülfrigen Deutschland JA	
Durchgeführt von:	JA (24 Anzeige Service)	
Autorisierter SKODA Service Partner Mobilisierungsstelle		
Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)		
Datum	2021-09-03	
Leistung	24679 km	
Auftragsnummer	2113045	
Wertränge 104.504.441		
Durchgeführte Zusatzarbeiten:	☒ Skoda u. Mobilisier	
Durchgeführt von:	Ausreichend Grundes sind gegeben zum durchführen Personalab. aufgeben. Ausw. der Servicepartner aus der Primäre dieses Nachweise des Digitalen Servicepartners	
Autorisierter SKODA Service Partner Mobilisierungsstelle		
JA (24 Anzeige Service)		

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)