



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 07/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 214.323km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 180 CGI EU5, Classic BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040491A556298	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.986km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	300 	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Ausstattung BlueEfficiency
• Außentemperaturanzeige	• Design- und Ausstattungslinie Classic
• Drehzahlmesser	• Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
• Karosserie: 4-türig	• Kopfstützen vorn NECK-PRO
• Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
• Reiserechner	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung getönt
• Wärmeschutzverglasung	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 6-Gang |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Metallic-Lackierung | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Parameterlenkung |
| • Sport-Fahrwerk | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.07.2011	1313	ABK003501	2	1	115/5000	225
M1	AA	4702-4702	1795-1795			
WDD2040491A556298	7	1447-1447	1480-1480			
Mercedes-Benz			75			
204		162	1995		1995	
H0S9M0		945	1080			
JZBBA543		945	1080			
-		73	3750		72	
C 180		1800	740		5	
Daimler (D)		225/45 R17 91W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		245/40 R17 91W				
Limousine		-				
715/2007*692/2008A		Grau		7		
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I		e1*2001/116*0431*19				
Benzin		18.02.2011	K	FM897389		
0001	35A0	1796				
F.1/F.2:2060 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1180 B.ANH.BETR.*WW.A						
HK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.07.2011*						



21.07.2011 1313 ABK003501 2 1 115/5000 225

M1 AA 4702-4702 1795-1795

WDD2040491A556298 7 1447-1447 1480-1480

Mercedes-Benz

204 162 1995 1995

H0S9M0 945 1080

JZBBA543 945 1080

- 73 3750 72

C 180 1800 740 5

Daimler (D) 225/45 R17 91W

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R17 91W

Limousine

715/2007*692/2008A Grau 7

EURO5;A;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0431*19

Benzin 18.02.2011 K FM897389

0001 35A0 1796

F.1/F.2:2060 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1180 B.ANH.BETR.*WW.A

HK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.07.2011*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)