



Opel Astra Ultimate Start/Stop

EZ 06/2021 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 174.706km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Ultimate Start/Stop [DE - LimS5 1.5 D EU6d, Ultimate, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN W0VBE6EV5MG015761	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.706km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.818km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	95
Dach	170		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Abbiegelicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dach, Design-Ausführung (Chrom)	• Dachhimmel schwarz
• Design-Paket: high gloss Exterieur	• Drehzahlmesser
• Ecoflex	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einstiegsleisten mit Schriftzug	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Ergonomiesitz vorn links/rechts	• Fahrassistentz-System: Abstandswarner
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistentz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar

- | | |
|---|--|
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontkamera |
| • Frontscheibe geräuschkämmend | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen) | • Heckleuchten LED |
| • Innenraum-Paket | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • OPC-Line Interieur-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: Quarz Grau | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Pedale Aluminium | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera (digital) | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Technologie-Paket Park & Go | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro - Bose |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Black Roof Edition Paket |
| • Dach schwarz lackiert | • Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Lenkrad heizbar |


- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System BOSE | • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) |
| • Winter-Paket Premium | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

8

Serviceabstimmung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 20. Juni 2014 63901

Motoröl:

Qualität: 0V0401547

Viskosität:

0 W 20

Gefährschut: Kühlfüssigkeit: 0 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktembedung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfilternsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsfüssigkeit
☒ Reifenversparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffsaatz
☒ Ionenfimerlement
☒ Kuhlmitel Brennstoffzelle

Fahrzeugtechnik & Kuhlterbau Ballenstedt

Jöhner, Frank Rechner

Hirschschule 12, 06493 Ballenstedt

Tel.: 0344331015, Fax: 0344331056

E-Mail: info@fahrzeugtechnik.ballenstedt.de

Web: www.fahrzeugtechnik.ballenstedt.de

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 20.06.2014 93818

Motoröl:

Qualität: 0V0401547

Viskosität:

0 W 20

Gefährschut: Kühlfüssigkeit: 0 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktembedung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilternsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsfüssigkeit
☒ Reifenversparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffsaatz
☒ Ionenfimerlement
☒ Kuhlmitel Brennstoffzelle

Fahrzeugtechnik & Kuhlterbau Ballenstedt

Jöhner, Frank Rechner

Hirschschule 12, 06493 Ballenstedt

Tel.: 0344331015, Fax: 0344331056

E-Mail: info@fahrzeugtechnik.ballenstedt.de

Web: www.fahrzeugtechnik.ballenstedt.de

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: am

Motoröl:

Qualität:

Viskosität:

W


Gefährschut: Kühlfüssigkeit: 0 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funktembedung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfilternsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsfüssigkeit
☐ Reifenversparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffsaatz
☐ Ionenfimerlement
☐ Kuhlmitel Brennstoffzelle

Autokontroll Service Partner
 Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung		Servicebestätigung	
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.		Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren	
Bei Erreichen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.		Ja = wurde gewechselt oder erneuert Nein = kein Wechsel erforderlich	
Zulässige Motorölkonzentration und Motorölkosten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.		Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.	
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.			
		Service: ☒ Zwischenanfragen ☐ Ersatzteile	
		Datum: <u>08.03.06</u> um <u>6:56</u>	
		Motor: Qualität: Verkeilart: <u>O WEP</u>	
		Gewerkschutz, Kühltassengruppe: <u>23 °C</u>	
		Ja Nein	
		☐ Batterie (Funktionenüberprüfung)	
		☐ Innenraumklimatisierung	
		☐ Luftfilterwechsel	
		☐ Keilrippenriemen	
		☐ Zahnriemen	
		☐ Kraftstofffilter	
		☐ Getriebeöl	
		☐ Bremsflüssigkeit	
		☐ Reifenkontrollurset	
		☐ Bremsbeläge vorn / hinten	
		☐ Zündkerzen	
		☐ Schnell-Service ERLEBEN!	
		☐ Schinner	
		☐ Schminkeleibschmiede	
		☐ 99427 Worms - Industrie Straße 50	
		Tel.: 03643 78201 - Fax: 03643 1447 001	
		E-Mail: info@schinner.de	
		www.schinner.de	
		  	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)