



Honda Civic 1.6 i-DTEC Elegance

EZ 05/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 223.598km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic 1.6 i-DTEC Elegance [AT - LimS5 1.6 i-DTEC EU5, Elegance, (Facelift) 2015 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN SHHFK3770FU607321	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.598km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 178.597km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Hochtöner vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumboden verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW DTEC KAT | • Multi-Info-Display (i-MID) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT SPORTY BLUE M. | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Pedalerie | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Metallic-Lackierung | • Winter-Paket |
|-----------------------|----------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)