



## Seat Toledo Tempic

EZ 07/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 130.367km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 08\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                          |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Seat                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Toledo Tempic |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>VSSZZZ1MZ3R120749                 | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>130.367km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                         | Leistung<br>105 PS (77 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                        | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                   | Letzter Service<br>124.943km                                           | Letzter Service am<br>07/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                               | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2003                                              | Farbe<br>Braun                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                          | CO2-Emissionen<br>170g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>7.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Eine Felge verkratzt;

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 190  | Kotflügel vorne rechts   | 160                      |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 150                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 120                                                                                     | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Aura CD
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Drehzahlmesser
- Elektrik-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen vorn
- Nebelschlussleuchten (2)

- |                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| • Rücksitz geteilt                            | • Rücksitz klappbar            |
| • Seitenairbag                                | • Seitenaufprallschutz         |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe              | • Servolenkung                 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar            | • Sondermodell Tempic          |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert          |
| • Verglasung getönt                           | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung                         |                                |



## Sonderausstattung

---

- |                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| • Batterie 60 Ah                    | • Generator 90 A                       |
| • Lenkrad (Sport/Leder)             | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT (BCB) |
| • Reifen 195/65 R15 ..H             | • Reifen 195/65 R15 ..T                |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |                                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos




















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Luftzieher



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Anderer Schaden): Kleberückstände



Innenraum (Verschleiß)