



Skoda Fabia Fresh

EZ 04/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 123.765km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Fresh [DE - LimS5 1.2 EU5, Fresh, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEH65J4E3119761	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.765km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.180km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig; Antennenstab beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Multifunktionsanzeige
- Projektor-Scheinwerfer
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Modelljahr 2011
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Textilfussmatten | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Mittelarmlehne vorn |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Einparkhilfe hinten | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Seitenairbag vorn |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizter (PTC) | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Ablage-Paket Plus | • Brillenfach |
| • Innenraumleuchte hinten | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonderlackierung Pazifik-Blau | • Mittelarmlehne vorn |
| • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Nebelscheinwerfer integriert | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Dokumen Identifikasi Masyarakat Berkepentingan

E37347

D

15.04.2015

15.04.2015

Sari

10

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Rost)




Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)