



## Opel Mokka Innovation ecoFlex 4x4

EZ 01/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 244.760km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                       |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Mokka Innovation ecoFlex 4x4 [DE - SUV5 1.6 CDTI EU6, Innovation ecoFlex 4x4, 2014 - 2016] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>W0LJD7EC2G4088734                                                                                              | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>244.760km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                      | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                            | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                | Letzter Service<br>242.598km                                           | Letzter Service am<br>06/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                                            | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>01/2016                                        | Farbe<br>Blau                                                                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                       | CO2-Emissionen<br>119g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>4.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 150                                                                                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 130                                                                                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 140                                                                                      |
| Motorhaube              | 135                      | Heckklappe               | 15  |
| Dach                    | 140                      |                          |                                                                                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;            |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;            |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;            |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;            |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten;            |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;            |
| Unterer Motorbereich        | Beim Geräusch: Klappern, Rasseln; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • 3. Bremsleuchte                             | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                         |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite               | • Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel                       |
| • Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole          | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung                       |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                  | • Antriebsart: Allradantrieb                                |
| • Außenspiegel Wagenfarbe                     | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) |
| • Bordcomputer                                | • Bremsassistent                                            |
| • Dachantenne                                 | • Dachreling schwarz                                        |
| • Drehzahlmesser                              | • ecoFLEX-Paket                                             |
| • Einstiegsleisten (Chrom)                    | • Elektro-Paket                                             |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)        | • Elektron. Traktionskontrolle                              |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten       | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom                      |
| • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne                    |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)     | • Getriebe 6-Gang                                           |
| • Heckscheibenwischer                         | • Innenraumfilter: Pollenfilter                             |
| • Innovation Ecoflex                          | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz               |
| • Karosserie: 5-türig                         | • Komfort-Paket                                             |
| • Kopf-Airbag-System                          | • Kopfstützen hinten (3-fach)                               |
| • Laderaumabdeckung                           | • Lenkrad (Leder 3-Speichen)                                |

- |                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                          | • Leuchtweitenregelung automatisch                               |
| • Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF                         | • Nebelscheinwerfer                                              |
| • Nebelschlussleuchte                                      | • Radstand 2555 mm                                               |
| • Reifen-Reparaturkit                                      | • Reifendruck-Kontrollsystem                                     |
| • Rücksitz geteilt / klappbar                              | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                            |
| • Seitenairbag vorn                                        | • Seitenschutzleisten schwarz                                    |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig                    | • Sicht-Paket                                                    |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                         | • Start/Stop-Anlage                                              |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole                | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage                    |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite           | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite                    |
| • Wegfahrsperre                                            | • Wärmeschutzverglasung                                          |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                          |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent                 | • Abbiegelicht                                                   |
| • Aktives Kurvenlicht (AFL)                                | • Tagfahrlicht LED                                               |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                      | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten                          | • Steckdose 230V                                                 |
| • Armlehne vorn links                                      | • Klimaautomatik 2-Zonen                                         |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                         | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent                       |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                          | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                              |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                   | • Original Fahrzeug Farbe: Arktis Blau (M2)                      |



## Sonderausstattung

- |                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink       | • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                     |
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat)                    | • Frontkamera                                          |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung                        | • Rückfahrkamera                                       |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)                       | • Sitzbezug / Polsterung: Leder                        |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung       |
| • Fahrassistent-System: Abstandswarner                      | • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent             |
| • Mittelarmlehne hinten                                     | • Sitzheizung vorn                                     |
| • Ergonomiesitz vorn links                                  | • Armlehne vorn links                                  |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links                        | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar   | • Ergonomiesitz vorn rechts                            |
| • Lenkrad heizbar                                           |                                                        |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













[illegible]



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Steinschlag)



Beifahrtür (Delle, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)