



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 07/2009 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 187.562km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZAW516118	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.562km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRBRAUN | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Lautsprecher (4) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)