



Volvo V50 1.6 D Drive Kinetic

EZ 07/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 218.319km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V50 1.6 D Drive Kinetic [AT - Kb5 1.6 D DPF EU4, Drive Kinetic DPF, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN YV1MW76E2A2523664	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.319km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.788km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Zweimassenschwungrad: klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel Weitwinkel
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrwerk tiefergelegt	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäcksicherungsnetz	• Getriebe 5-Gang
• Getränkehalter hinten	• Gurtstraffer vorn
• Handbremshebel Leder	• Heckscheibe mit Antenne
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium glänzend
• Innenraumfilter: Multifilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|---|--|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole mit Aluminium-Dekor |
| • Modellvariante Drive | • Motor 1,6 Ltr. - 80 kW Diesel KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAVILE GREY | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehnen klappbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Textilfussmatten |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung | • Zusatzheizung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Paket High Performance | • Dachreling Aluminium-Optik |
| • Einparkhilfe elektronisch | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dalarö |
| • Türsicherungssystem | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)