



Fiat 500 Icon

EZ 07/2021 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 87.716km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Icon [DE - LimS3, Icon (42 kWh), 2020 - 2026]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFAEFAC41MX031948	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.716km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.651km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 42,0 kWh	Batteriespannung * 400 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel in Stein-Optik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- HV-Batterie 42 kWh (Lithium-Ionen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: UConnect 5 mit Navigationssystem, DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Touchscreen 10,25")
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Halterung Smartphone
- Heckscheibe heizbar
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll
- Keyless-Entry & Go
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)

- | | |
|--|---|
| • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3) | • Lenkrad (Soft Touch) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Memoryfunktion für Sitz vorn links |
| • Mobile Online Dienste UConnect Live | • Nebelschlussleuchte |
| • Notrufsystem (eCall) | • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) |
| • Original Fahrzeug Farbe: NERO
PROFONDO/CATTIVO/KYALAMI/MASACCIO | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Regen-/Lichtsensor |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Scheinwerfer H4 |
| • Schnellladefunktion 85 kW (DC) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz glänzend | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzverstellung vorn links (4-fach) | • Sitzverstellung vorn rechts (4-fach) |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung |




Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Sonderlackierung Uni |
|-----------------------|------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible]

WARTUNGSNACHWEISE

Sie überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

MODELL Fiat 500 KON WARTUNG 15.000 km MOTORDIENSTE ☒ VORGESCHEN BEI KM 15.000 km DURCHFÜHRT BEI KM 15.876 km FAHRZEUGST. NR. #MY 051948 DATUM 09.05.2018 Autohaus Raber GmbH & Co. KG Nachweide 14-16 67433 Neustadt / Weinstraße Tel: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Fax: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Mail: info@autohaus-raber.de	MODELL Fiat 500 WARTUNG ☐ MOTORDIENSTE ☐ VORGESCHEN BEI KM 15.000 km DURCHFÜHRT BEI KM 15.876 km FAHRZEUGST. NR. #MY 051948 DATUM 09.05.2018 Autohaus Raber GmbH & Co. KG Nachweide 14-16 67433 Neustadt / Weinstraße Tel: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Fax: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Mail: info@autohaus-raber.de
--	--

MODELL Fiat 500 WARTUNG ☒ MOTORDIENSTE ☐ VORGESCHEN BEI KM 15.000 km DURCHFÜHRT BEI KM 15.876 km FAHRZEUGST. NR. #MY 051948 DATUM 09.05.2018 Autohaus Raber GmbH & Co. KG Nachweide 14-16 67433 Neustadt / Weinstraße Tel: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Fax: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Mail: info@autohaus-raber.de	MODELL Fiat 500 WARTUNG ☒ MOTORDIENSTE ☐ VORGESCHEN BEI KM 15.000 km DURCHFÜHRT BEI KM 15.876 km FAHRZEUGST. NR. #MY 051948 DATUM 09.05.2018 Autohaus Raber GmbH & Co. KG Nachweide 14-16 67433 Neustadt / Weinstraße Tel: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Fax: +49 (0) 83 21 / 15 01 50 Mail: info@autohaus-raber.de
---	---



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrttür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)




Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)




Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)