



Hyundai Tucson blue Classic 2WD

EZ 05/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 116.482km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson blue Classic 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Classic blue 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ2811AGJ077368	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.482km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.607km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE |
| • Radstand 2670 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer mit Positionsluchten LED |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.08.2018

25.08.2018

21.06.2018

Stadt Dortmund
Bürgerdienste
Kfz-Zulassungsfahrer
(in Auftrag)

Stadt Dortmund
Bürgerdienste
Kfz-Zulassungsfahrer
(in Auftrag)

EP465895

Hyundai
TLE
PSP21
M04221
TUC326

Hyundai Motor (CZ)
1368
TMC2311AGJ077458

W1
T2 2 Pers. auf 3. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76. 78. 80. 82. 84. 86. 88. 90. 92. 94. 96. 98. 100.

Wasser
1388
87/6300

Hyundai Motor
Deutschland GmbH
30.11.2015

011*250158*2228*02

08.28.2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im September 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage	Kraft (daN)	Funktionserw.	Achsanteil (%)	Ergebnis
1. Achse	225	210	55,5	70,4
2. Achse	190	154	85,1	29,6
		Links		18
		Rechts		10

Feststellbremsanlage:

Abbremsung: 13 %

2. Achse: Blockiert

101

140

(7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:

angebracht

(8) nächste HU:

September 2027

(9) Ihr Prüfer/Inser:

Dipl.-Ing. (FH) Adalbert Chojnacki



EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
EP465895

Nº 1504445

COMPLETE VEHICLES
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY

For category: M1 (passenger cars)

Model: Hyundai Tucson

Version: 1.6 CRDi

Engine: 1591 cc

Power: 105 kW

CO2 emissions: 170 g/km

Energy consumption: 6,1 l/100km

Technical specifications:

- 1. Number of axles: 2
- 2. Axle load: 1000 kg
- 3. Gross weight: 1500 kg
- 4. Max. height: 1800 mm
- 5. Max. length: 4400 mm
- 6. Max. width: 1800 mm
- 7. Max. wheelbase: 2600 mm
- 8. Max. ground clearance: 180 mm
- 9. Max. towing capacity: 1200 kg
- 10. Max. payload: 500 kg
- 11. Max. fuel capacity: 60 l
- 12. Max. engine speed: 5500 rpm
- 13. Max. torque: 240 Nm
- 14. Max. engine power: 105 kW
- 15. Max. engine speed: 5500 rpm
- 16. Max. engine torque: 240 Nm
- 17. Max. engine power: 105 kW
- 18. Max. engine speed: 5500 rpm
- 19. Max. engine torque: 240 Nm
- 20. Max. engine power: 105 kW
- 21. Max. engine speed: 5500 rpm
- 22. Max. engine torque: 240 Nm
- 23. Max. engine power: 105 kW
- 24. Max. engine speed: 5500 rpm
- 25. Max. engine torque: 240 Nm
- 26. Max. engine power: 105 kW
- 27. Max. engine speed: 5500 rpm
- 28. Max. engine torque: 240 Nm
- 29. Max. engine power: 105 kW
- 30. Max. engine speed: 5500 rpm
- 31. Max. engine torque: 240 Nm
- 32. Max. engine power: 105 kW
- 33. Max. engine speed: 5500 rpm
- 34. Max. engine torque: 240 Nm
- 35. Max. engine power: 105 kW
- 36. Max. engine speed: 5500 rpm
- 37. Max. engine torque: 240 Nm
- 38. Max. engine power: 105 kW
- 39. Max. engine speed: 5500 rpm
- 40. Max. engine torque: 240 Nm
- 41. Max. engine power: 105 kW
- 42. Max. engine speed: 5500 rpm
- 43. Max. engine torque: 240 Nm
- 44. Max. engine power: 105 kW
- 45. Max. engine speed: 5500 rpm
- 46. Max. engine torque: 240 Nm
- 47. Max. engine power: 105 kW
- 48. Max. engine speed: 5500 rpm
- 49. Max. engine torque: 240 Nm
- 50. Max. engine power: 105 kW
- 51. Max. engine speed: 5500 rpm
- 52. Max. engine torque: 240 Nm
- 53. Max. engine power: 105 kW
- 54. Max. engine speed: 5500 rpm
- 55. Max. engine torque: 240 Nm
- 56. Max. engine power: 105 kW
- 57. Max. engine speed: 5500 rpm
- 58. Max. engine torque: 240 Nm
- 59. Max. engine power: 105 kW
- 60. Max. engine speed: 5500 rpm
- 61. Max. engine torque: 240 Nm
- 62. Max. engine power: 105 kW
- 63. Max. engine speed: 5500 rpm
- 64. Max. engine torque: 240 Nm
- 65. Max. engine power: 105 kW
- 66. Max. engine speed: 5500 rpm
- 67. Max. engine torque: 240 Nm
- 68. Max. engine power: 105 kW
- 69. Max. engine speed: 5500 rpm
- 70. Max. engine torque: 240 Nm
- 71. Max. engine power: 105 kW
- 72. Max. engine speed: 5500 rpm
- 73. Max. engine torque: 240 Nm
- 74. Max. engine power: 105 kW
- 75. Max. engine speed: 5500 rpm
- 76. Max. engine torque: 240 Nm
- 77. Max. engine power: 105 kW
- 78. Max. engine speed: 5500 rpm
- 79. Max. engine torque: 240 Nm
- 80. Max. engine power: 105 kW
- 81. Max. engine speed: 5500 rpm
- 82. Max. engine torque: 240 Nm
- 83. Max. engine power: 105 kW
- 84. Max. engine speed: 5500 rpm
- 85. Max. engine torque: 240 Nm
- 86. Max. engine power: 105 kW
- 87. Max. engine speed: 5500 rpm
- 88. Max. engine torque: 240 Nm
- 89. Max. engine power: 105 kW
- 90. Max. engine speed: 5500 rpm
- 91. Max. engine torque: 240 Nm
- 92. Max. engine power: 105 kW
- 93. Max. engine speed: 5500 rpm
- 94. Max. engine torque: 240 Nm
- 95. Max. engine power: 105 kW
- 96. Max. engine speed: 5500 rpm
- 97. Max. engine torque: 240 Nm
- 98. Max. engine power: 105 kW
- 99. Max. engine speed: 5500 rpm
- 100. Max. engine torque: 240 Nm

120.000-km-Wartung

Durchführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

60647 30.06.20

HYUNDAI 2382

Ebbinghaus Automobile GmbH
Emmertstr. 132
44289 Dortmund
Telefon 0231-409090

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

150.000-km-Wartung

Durchführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

85607 30.06.20

HYUNDAI 2382

Ebbinghaus Automobile GmbH
Emmertstr. 132
44289 Dortmund
Telefon 0231-409090

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

180.000-km-Wartung

Durchführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

60647 30.06.20

HYUNDAI 2382

Ebbinghaus Automobile GmbH
Emmertstr. 132
44289 Dortmund
Telefon 0231-409090

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

30.000-km-Wartung

Durchführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

11975 20.07.17

HYUNDAI 2252

Josef Heins GmbH + Co. KG
Hagener Str. 151-157
58642 Iserlohn
Telefon 02374-9291-0

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

60.000-km-Wartung

Durchführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

29651 24.5.2018

HYUNDAI 2252

Josef Heins GmbH + Co. KG
Hagener Str. 151-157
58642 Iserlohn
Telefon 02374-9291-0

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

90.000-km-Wartung

Durchführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

45869 13.06.19

HYUNDAI 2382

Ebbinghaus Automobile GmbH
Emmertstr. 132
44289 Dortmund
Telefon 0231-409090

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Türgriffschale gebrochen