



Volkswagen up! black up!

EZ 04/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 95.609km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! black up! [DE - LimS3 1.0 EU5, black up!, 2011 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZCD035137	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.609km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.278km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(4 mm) Kratzer	(4 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Komfort-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel verchromt
- Cool & Sound-Paket 1
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (2-fach)

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Motor 1,0 Ltr. - 55 kW | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Perleffekt-Lackierung | • Radstand 2421 mm |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank umklappbar |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Chrom |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Fußmatten Textil |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Innenausstattung: Kunstleder |
| • Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder | • Sitzheizung vorn |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Haubenaufsteller nicht vorhanden



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)