



Ford Galaxy Champions Edition

EZ 03/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 281.062km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Galaxy Champions Edition [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Champions-Edition, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WF0MXXGBWMCR54466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.062km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

















(2 mm)

(2 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer

Rost

Rost

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	95
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Sitzheizung rechts ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstellfenster hinten
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|--|--|
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Servolenkung, elektro-hydraulisch |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zusatzheizung |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Audiobedienung am Lenkrad |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • KeyFree-System | • Metallic-Lackierung |
| • Sitz-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Frontscheibe heizbar | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












08.03.2013	0566	AKS00093	02	07	0101/01750	131
MU	15	AF	04819	0422	1684	
WTOMIXGBW	054465		1700	1031		
WAG			00560			
UPWA1M			0149	007505		
7CRAQG			01255	01365	002504	
Galaxy			01255	01365		
FORD ID1			073	02813	076	
Ex. r. Park bef. b. 8 Sp1			01800	0750	007	
Mehrzahlverfahren			215/60R16 95H			
715/2007-692/2008A			215/60R16 95H			
EURG5-A2P1/CT: M. NI-1			05.08.2011	14	PK02879	
Diagnose						
00027	33A0	01597				
7.2/8.2.1410 B ANHANGBETRIEB 1:2000 BIS 81 STRIG *W						
N. ANH. 1.1.1000						



NI-8-11-0189-63 SVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Cord Schött

Messwerte:

Achse	Funktionsebene	Mess- und Funktionswerte der Probe				Art der (N)	
		Rechts	Links	Rechts	Links	Art	N
1	Rechts	62,3	62	230	33,1	090	477 67,8 81
2	Rechts	60,3	118	230	22,7	450	227 32,4 14

Beim Betreten der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
 Abbremsung FBA (%): 20

Berechnung (EUR):

	Untersuchungsentgelt Netto:	MwSt 19%:
Gesamtbetrag Brutto	89,92	17,08
Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß SVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.		107,00

Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerzweck verwendet werden.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)