

MAXUS EDELVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C5NA168801




Beschreibung


	Zulassungsdatum 09/05/2023	Laufleistung 79557 km
Farbe -	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Entkleben / -	Beklebt	Entfernen
			
003	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Smart Repair

			
004	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair
			
006	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
007	Fußmatten / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Kotflügelzierleiste / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
009	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Smart Repair
			

010	Blinker / Vorne Links Typ Licht : Halogen	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Delle	Ersetzen
  			
012	Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
013	Tür / Rechts	Delle	Smart Repair
 			
014	Schweller / Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
015	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
016	Türzierleiste / Rechts	Kratzer	Ersetzen



017	Schweller / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
018	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			

Vorschäden	Gesamt Reparaturkosten -
Repariert	

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	KUMHO	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Entkleben / - / Beklebt



Entkleben / - / Beklebt



Entkleben / - / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Blinker / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer