



Dacia Duster Laureate 4x2

EZ 08/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 171.667km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Laureate 4x2 [DE - SUV5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Laureate 4x2, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1HSDADF52196299	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.667km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.960km	Letzter Service am 04/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP KAT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mittelarmlehne vorn
- Modularitäts-Paket
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|--|
| • Radstand 2673 mm | • Raucher-Paket |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheits-Paket | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türverriegelung automatisch |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • USB-Anschluss |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.08.2015	8212	ADG000135	02	01	0000/04000	165
M1	AC		04315		1822	
UU1HSDADF52185289		7	1625	1885	01280	01401
DACIA					00075	
SD			0127		001785	001785
HSDAD			00950		00950	
HSDADF			00950		00950	
			81		09000	73
DUSTER			01400	0640	005	
DACIA (RO)			215/65 R16 (98)T			
FZ Z PERS BEF B 8 SPL			215/65 R16 (98)T			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*195/2013J/EG			GRÜN/GRÜN		5/6	
EURO5 J P/CI, M, N11			82*2001/116*0314*73			
DIESEL			17.10.2014	K	EL499400	
0002	3530	01461				
VW/AHK LT. EGTG/ABE*STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL*TECHN ZU						
GES-MASS D ZUGKOMBINATION: 2985KG*DATUM ZUR EMISSION						
NSKLASSE: 05.08.2015*STUFE PM5 AB 05.08.2015*						

KONTROLLNACHWEISE (2/6)	
VIN: <u>2016</u>	Rechnungs-Nr. <u>2016</u>
Datum: <u>2016</u> Art der Arbeit: <u>1</u> Richtung: <u>1</u> Kontrolle auf Korrosion: <u>OK</u> Nicht OK: <u>0</u> *siehe spezifische Seite	Stempel: <u>Autohaus Beyer GmbH</u> Renault-Vertragshändler Max-Planck-Str. 11 59423 Unna, Industriepark Tel. 02303 94550-0, Fax 02303 94550-10
Datum: <u>2016</u> Art der Arbeit: <u>2</u> Richtung: <u>1</u> Kontrolle auf Korrosion: <u>OK</u> Nicht OK: <u>0</u> *siehe spezifische Seite	Stempel: <u>Autohaus Beyer GmbH</u> Renault-Vertragshändler Max-Planck-Str. 11 59423 Unna, Industriepark Tel. 02303 94550-0, Fax 02303 94550-10
Datum: <u>2016</u> Art der Arbeit: <u>3</u> Richtung: <u>1</u> Kontrolle auf Korrosion: <u>OK</u> Nicht OK: <u>0</u> *siehe spezifische Seite	Stempel: <u>KAYE</u> Eviager Str. 31 - 43339 Dortmund Tel.: 0231 - 5111111, Fax: 0231 - 5111112 www.kfz-kaye.de - info@kfz-kaye.de




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (vehicle.damage-label.porous)




Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden




Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)