



BMW 3.0 d

EZ 03/2003 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 292.718km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 3.0 d		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAFA71080LU83022	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 292.718km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.926 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 259g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt und ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	235 	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Heckklappe unterteil lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- All-Terrain-Bereifung (mit Schriftzug M+S)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2820 mm
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Sperrdifferential
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor
- All-Terrain-Bereifung (mit Schriftzug M+S)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 135 kW 24V Turbodiesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Reifen 235/65 R17 ...T (M+S)
- Seitenairbag vorn
- Verglasung grün getönt




Sonderausstattung

• Alarmanlage mit Fernbedienung	• Audio-Navigationssystem Professional
• Autotelefon D-Netz	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• BMW-Automat (Steuer-AV)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch)	• Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch)
• Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch)	• Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch)
• Bordmonitor	• Bordmonitor
• CD-Wechsler	• Dachhimmel Anthrazit
• Dachhimmel Anthrazit	• Dachreling
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (5-Stufen)	• HiFi-Lautsprechersystem Professional
• Klimaautomatik	• Laderaumboden ausziehbar
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Mittelarmlehne vorn verstellbar
• Multifunktion für Lenkrad	• Multifunktion für Lenkrad
• Multifunktion für Lenkrad	• Multifunktion für Lenkrad
• Navigationssystem	• Navigationssystem
• Park-Distance-Control (PDC)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn
• Sport-Paket	• Sportliche Fahrwerksabstimmung
• Sportliche Fahrwerksabstimmung	• Sportsitze vorn
• Sportsitze vorn	• TV-Funktion bei Navigationssystem
• Trittbretter seitlich (Aluminium)	• Xenon-Scheinwerfer
• Xenon-Scheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Handwritten form with multiple sections, including a table with columns for 'Name', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater'. The form is dated 08. Aug. 2026 and includes a stamp from the 'Landesamt für Statistik und Informationsmanagement'.

Handwritten form with multiple sections, including a table with columns for 'Name', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater'. The form is dated 08. Aug. 2026 and includes a stamp from the 'Landesamt für Statistik und Informationsmanagement'.



Handwritten form with multiple sections, including a table with columns for 'Name', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater'. The form is dated 08. Aug. 2026 and includes a stamp from the 'Landesamt für Statistik und Informationsmanagement'.

Handwritten form with multiple sections, including a table with columns for 'Name', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater'. The form is dated 08. Aug. 2026 and includes a stamp from the 'Landesamt für Statistik und Informationsmanagement'.

Handwritten form with multiple sections, including a table with columns for 'Name', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Mutter', 'Vater'. The form is dated 08. Aug. 2026 and includes a stamp from the 'Landesamt für Statistik und Informationsmanagement'.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)