



Porsche 911 Carrera Cabriolet

EZ 03/2020 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 58.550km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Porsche	Typ/Verkaufsbezeichnung 911 Carrera Cabriolet [DE - Ca2 Carrera 3.0 EU6d-T, OPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WP0ZZZ99ZLS248524	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.550km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 385 PS (283 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.981 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.481km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 210g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Riss/Bruch,
Kerben, Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Unterboden laut Einlieferer an diversen Stellen verkratzt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Antriebsart: Heckantrieb
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchten LED	• Cabrio
• Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)	• Dachhimmel Stoff
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsblenden mit Modellbezeichnung (Aluminium)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremsengriff und Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
• Fensterheber elektrisch	• Frontkamera
• Fußmatten	• Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
• Getränkehalter	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckspoiler
• Innenausstattung: Leder, Serienlederfarbe	• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
• Interieur-Paket: Diamar Dark Silver	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 2-türig	• Keyless Drive
• Kleiderhaken Sitzrückenlehne Leder	• Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP) | • Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag) |
| • Motor 3,0 Ltr. - 283 kW Turbo KAT | • Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Porsche Active Suspension Management (PASM) | • Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul |
| • Porsche Stability Management (PSM) | • Porsche Traction Management (PTM) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schriftzug Modellreihe |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung lackiert | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sport Taste | • Start/Stop-Anlage |
| • Turbo | • Uni-Lackierung |
| • Verdeckbetätigung elektrisch | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Windschott elektrisch |
| • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | |




Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Frontkamera | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Fzg. ohne Modellbezeichnung | • Fzg. ohne Typbezeichnung auf den Kopfstützen |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) |
| • Home-Link (Garagentoröffner) | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System BOSE |
| • Sport-Auspuffanlage, Endrohre schwarz | • Sportsitze vollelektrisch (14-Wege) inkl. Memory-Paket |
| • Tagfahrlicht 4-Punkt-LED | • Vehicle-Tracking-System Plus (PVTS Plus) |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














10.03.2020	0583	ALG000024	2	1	283/6500	291
M1	AE		4519	-	1852	-
WP0ZZZ99ZLS248524	7		1297	-	1650	-
PORSCHE						
992			234	2015	2015	
KA12			835	1280		
2410000			835	1280		
			92	3325	73	
911 CARRERA					4	
PORSCHE			245/35 2R20 (95V) XL			
Px.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			305/30 2R21 (104V) XL			
Kabrio-Limousine						
715/2007*2018/1832DG			Schwarz/	9/		
EURO6;MLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e13*007/46*0992*05			
Benzin			06.09.2019	R	FS297265	
0001	36DS	2981				
18:BIS 4533*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.03.2020*						

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugdaten, die Zulassungsnummer und die Zulassungsdatei. Die Zulassungsnummer ist 25265. Die Zulassungsdatei ist 18.03.2020. Das Formular ist mit dem Logo der Zulassungsbehörde versehen.

Wartungsnachweis [Zutreffendes bitte ankreuzen]		Ja / Nein		Ja / Nein		Ja / Nein	
☒	Ölservice	☐	Ölservice	☐	Ölservice	☐	Ölservice
☐	Inspektion	☐	Inspektion	☐	Inspektion	☐	Inspektion
☒	Bremsschüssigkeit erneuert	☐	Bremsschüssigkeit erneuert	☐	Bremsschüssigkeit erneuert	☐	Bremsschüssigkeit erneuert
☒	Zündkerzen erneuert	☐	Zündkerzen erneuert	☐	Zündkerzen erneuert	☐	Zündkerzen erneuert
☒	Luftfilter erneuert	☐	Luftfilter erneuert	☐	Luftfilter erneuert	☐	Luftfilter erneuert
☒	Kraftstofffilter einwässert	☐	Kraftstofffilter einwässert	☐	Kraftstofffilter einwässert	☐	Kraftstofffilter einwässert
☒	Kraftstofffilter gereinigt	☐	Kraftstofffilter gereinigt	☐	Kraftstofffilter gereinigt	☐	Kraftstofffilter gereinigt
☒	Antriebsriemen geprüft	☐	Antriebsriemen geprüft	☐	Antriebsriemen geprüft	☐	Antriebsriemen geprüft
☒	Antriebsriemen erneuert	☐	Antriebsriemen erneuert	☐	Antriebsriemen erneuert	☐	Antriebsriemen erneuert
☒	Reifendruckmittel erneuert	☐	Reifendruckmittel erneuert	☐	Reifendruckmittel erneuert	☐	Reifendruckmittel erneuert
☒	Getriebeöl erneuert	☐	Getriebeöl erneuert	☐	Getriebeöl erneuert	☐	Getriebeöl erneuert
☐	Öl Achsantrieb erneuert	☐	Öl Achsantrieb erneuert	☐	Öl Achsantrieb erneuert	☐	Öl Achsantrieb erneuert
☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐	
am	07.05.2026	am		am		am	
Auftrag Nr.	7883	Auftrag Nr.		Auftrag Nr.		Auftrag Nr.	
bei km	55481	bei km		bei km		bei km	
Persönliche Zentrum Köln 		Dienst		Dienst		Dienst	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Riss/Bruch, Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Steinschlag, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)