



Volvo XC90

EZ 03/2008 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 276.416km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC90		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1CM694681475363	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 276.416km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 254.052km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 239g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer	Kratzer	Kratzer, Kerben



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	290
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)