



Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

EZ 04/2000 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
184.815km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 200 Kompressor		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1704441F181760	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2000	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 235g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	380 	Heckklappe	280 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektrische Ausrüstung: Valeo (Anlasser + Lima)
- Felgen-Design: 7-Speichen (Pictor)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Reifen 205/60 R15 ..V
- Servolenkung
- Tempomat
- Windschott (Netz)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage: Teves
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 90 A
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Variodachhydraulik, Variodachverkleidung und Hutablage
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • Getriebe Automatik - (5-Stufen) | • Getriebe Automatik - Varianten |
| • Getränkehalter vorn | • Klimaanlage |
| • Klimaanlage (Varianten) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Tempomat | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









28.04.2000	0710	450004 2	2	1	120/5300	220
Q1	0100		4010		1712	
WDB1704441F181760		1	1260		1385	
170			220		1625	1625
			815		810	
			815		810	
			84		71	
SLK 200 KOMPRESSOR			205/60R15.91V			
DAIMLERCHRYSLER (D)			205/60R15.91V			
PERSONENKRAFTWAGEN						
OFFEN			GRAU		7	
SCHADSTOFFARM D4			E1*95/54*0039*10			
BENZIN			08.10.1999		FA698558	
0001	0432	1998				
ZU 18-20:H.BIS 1276*ZU O.1/O.2:KEINE DATUM ZUR EMISSIONSKLA						
SSE: 28.04.2000**						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost)



Cabriooverdeck (Riss/Bruch)



Cabriooverdeck (Riss/Bruch)



Schweller links (Spaltmaße ungenau, Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)